



Il tratto di ciclopedonale chiuso al passaggio

ORENO Problemi di tenuta del materiale utilizzato per il manto della ciclabile

Via Rota, ciclabile già da rifare

ORENO (tlo) Un difetto di realizzazione del manto della ciclabile. Questo il problema all'origine della riapertura parziale, da qualche giorno, del cantiere per la riqualificazione del tratto orenese di via Rota conosciuto anche come ex viale Rimembranze. Non c'è pace per il tratto di strada. Come noto l'intervento di riqualificazione è stato contestato da una parte dei residenti di Oreno, riuniti in un comitato che si è duramente scontrato con la Giunta guidata da **Francesco Sartini**. Tra i motivi di scontro anche la collocazione della ciclabile e il colore rosso scelto per il manto. E proprio il materiale uti-

lizzato è all'origine della riapertura del cantiere. «In realtà i lavori non si sono ancora conclusi - ha spiegato il primo cittadino - Il collaudo non è ancora stato realizzato. Gli uffici comunali hanno individuato una serie di problemi sulla tenuta del manto di parte della ciclabile. Per assicurare il massimo drenaggio dell'acqua piovana è stata infatti utilizzata una miscela di materiali particolari che però ha mostrato una serie di problemi di tenuta. In sostanza tende a sgretolarsi. Abbiamo quindi chiesto che l'intervento venisse parzialmente rifatto riservandoci di verificarne ulteriormente la tenuta».