



La sponda del Molgora

Molgora l'argine è nuovo e più sicuro

■ Argine nuovo e, soprattutto, sicuro lungo il Molgora e via San Rocco riaperta al traffico.

Si sono conclusi in settimana i lavori di ricostruzione e rinforzo della sponda sinistra del torrente Molgora, dal ponticello dopo il cimitero fino al Ponte di San Rocco, un intervento che era atteso da anni ed è costato 238mila euro. Dopo l'aggiudicazione dell'appalto a metà ottobre, il cantiere ha posato dei grossi massi per ricostruire la sponda del Molgora mentre è stata eliminata la siepe a bordo strada sostituita con un guardrail di legno. Era da quasi 5 anni che si attendeva la messa in sicurezza della zona, da quando l'ultima grande piena del Molgora dell'estate 2014 aveva fatto cedere una porzione della sponda sinistra. L'intervento ha previsto anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con la rimozione dei vecchi pali sulla sponda e il loro spostamento sul lato opposto della carreggiata.

Gli uffici tecnici comunali sono impegnati per inserire ulteriori elementi che abbelliscano la zona, tra cui la sostituzione delle luci sul ponte pedonale di via monsignor Assi e la riasfaltatura di via san Rocco che è stata riaperta alla circolazione dopo la chiusura richiesta dai lavori. ■