

VIMERCATE

LE CONTROMISURE

LA SOCIETÀ CHE HA FATTO I RESTAURI È GIÀ AL LAVORO PER TAPPARE LE FALLE

LA SITUAZIONE

LA STRUTTURA È AGIBILE NON CI SONO PROBLEMI DI SICUREZZA

Piove in palestra, partita sospesa

È stato impossibile giocare nell'impianto di via Leonardo da Vinci

di ALESSANDRO GALLI

- VIMERCATE -

LA PALESTRA di via da Vinci fa acqua da tutte le parti. Dopo i lavori di ristrutturazione terminati nello scorso dicembre, le precipitazioni del fine settimana hanno colpito anche il campo da basket di Vimercate. La partita della Promozione Femminile è stata rinviata e la società sportiva si è sfogata sui social.

«**UN RITORNO** al punto di partenza». Secondo la Di.Po. Basket di Vimercate, l'acqua filtrata dal tetto e caduta sul campo da basket della palestra di via Leonardo da Vinci non è un fatto accettabile.

IL FATTO è capitato lo scorso sabato. Mentre sul campo vi erano le giovani giocatrici di pallacanestro della squadra vimercatese, il pavimento del campo ha iniziato a bagnarsi dell'acqua che stava cadendo dal tetto.

PER EVITARE che il nuovo parquet della palestra venisse rovinato dalle infiltrazioni, i presenti si sono adoperati con spazzoloni, stracci e secchi. Come si vede nel-

le fotografie poi pubblicate sui social media dalla società sportiva di Vimercate, un bidone per raccogliere la pioggia aveva preso il posto delle giocatrici al centro del campo. A seguito della quantità di acqua, la partita del campionato Promozione Femminile tra Di. Po. Basket Vimercate e Lissone è stata rinviata.

LO SFOGO DELLA DI.PO.

Una situazione francamente inaccettabile dopo i lavori ci ritroviamo al punto di partenza

SULL'ACCADUTO, le parole della società sportiva sono state subito comunicate tramite un post su Facebook.

«Al termine dei lavori per donare alla città una palestra rinnovata - recitano le parole sulla bacheca online - scendiamo nuovamente in campo con secchi, spazzolone e stracci». Oltre alle perdite, la Di.Po. Vimercate ha lamentato anche le tempistiche che hanno portato alla riapertura dell'edificio solo nello scorso dicembre.

«**I LAVORI** terminati con grave ritardo - continua la dichiarazione - hanno costretto i nostri ragazzi e ragazze ad allenamenti nelle altre fatiscenti palestre e a iniziare i campionati sempre in trasferta».

Sulla questione si è espresso anche il sindaco Francesco Sartini. «Non è assolutamente accettabile questo tipo di evento - commenta il primo cittadino - si può pensare che la neve abbia ostruito alcuni passaggi, ma stiamo facendo le verifiche necessarie». Come sottolineato da Sartini, la palestra «resta agibile e non ci sono pericoli di nessun tipo».

NEL MENTRE, l'azienda che ha svolto i lavori di restauro è già al lavoro per il ripristino della funzionalità del tetto.

MA UN ULTIMO attacco è stato fatto non solo alla struttura esistente, ma anche a quella promessa dall'amministrazione comunale.

Oltre alle infiltrazioni d'acqua, la società sportiva ha sottolineato che negli «ultimi mesi ha subito anche la beffa della promessa infondata del nuovo palasport».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco

Stiamo facendo tutte le verifiche necessarie per capire cosa possa essere accaduto



RIMEDIO
Il secchio in campo per raccogliere l'acqua (Rossi)

30

I giorni di resistenza dei lavori sul tetto dal quale, alla prima precipitazione, ha iniziato a filtrare acqua