

La scoperta fatta da Ufficio tecnico e Polizia locale lungo via Rossino

Strutture abusive in mezzo al verde



Un'immagine scattata dall'alto dell'area in cui è stata rilevata la presenza di edificazioni abusive per le quali è scattata l'ordinanza di sospensione dei lavori

VIMERCATE (tlo) Strutture edificate senza alcuna autorizzazione e altre in via di costruzione. Questa la scoperta fatta nelle scorse settimane dall'Ufficio tecnico comunale in collaborazione con la Polizia locale.

Una serie di abusi realizzati in una zona verde lungo via Rossino, la strada che porta verso Ornago.

In particolare dalla relazione, con relativa ordinanza di sospensione dei lavori, emergono «difformità nel corpo edilizio nord; formazione di una tettoia avente tre campate con pilastri in cemento armato soprastante struttura metallica e manto di copertura in tegole; attività edificatoria consistente nella creazione di due murature perimetrali, verosimilmente a delimitazione di nuovo corpo di fabbrica e nella formazione di 6 pilastri in cemento armato quale parte di un realizzando nuovo corpo di fabbrica; costruzione di un muro nella parte retrostante di contenimento del terreno circostante».