



Il tratto di via Cereda transennato da alcuni giorni. A destra, parte del cornicione

PERICOLO DI CADUTA DEL CORNICIONE IN VIA CEREDA

Rischio crolli, transennato il vecchio ospedale

VIMERCATE (tlo) Le vecchie Medicine di via Cereda cadono letteralmente a pezzi. Nei giorni scorsi dalla direzione dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Vimercate sono corsi ai ripari. Lo stabile posto all'angolo tra via Cereda e via Ospedale, è stato transennato. Molto alto il rischio del distacco di parti di cornicione

visibilmente ammalorato, che potrebbero quindi cadere sul marciapiede sottostante. Intanto del progetto di riqualificazione dell'area ex ospedale non si sa nulla. In particolare nell'area delle vecchie Medicine è previsto il trasferimento di una serie di servizi dell'Ats ora sparsi sul territorio.

